

水質検査結果給水栓（平成21年4月分）

ホームページ

検査項目	採水地点	桑名						
		町屋水源			南部水源		西部水源	
	基準値（給水栓）	立坂神社	修徳公民館	吉之丸 コミュニティパーク	龍福寺	平群神社	陽だまりの丘中央公園	上野浄水場
一般細菌	100個/ml以下	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
塩化物イオン	200mg/l以下	6.8	6.7	6.1	6.2	8.2	5.7	5.7
有機物（TOC）	5mg/l以下	0.3	0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3
PH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.3	7.2	7.4	7.5	7.4	7.2
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	—	—	—	<0.001	—	<0.001
ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	—	—	—	<0.001	—	<0.001
フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	0.07	—	—	—	0.07	—	0.07
鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	<0.01	—	—	—	<0.01	—	0.03
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—
残留塩素	0.1mg/l以上	0.46	0.50	0.47	0.40	0.27	0.33	0.25

水質検査結果給水栓（平成21年4月分）

[ホームページ](#)

検査項目	採水地点	多度					長島	
		北部系統	中部系統	南部系統	古野系統	美鹿系統	木曾川系統	
	基準値（給水栓）	北猪飼集会所	平賀消防車庫	大鳥居農村公園	多度古野地区 浄化センター	多度美鹿	伊曾島地区 市民センター	
一般細菌	100個/ml以下	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	
大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
塩化物イオン	200mg/l以下	4.1	5.7	3.4	3.4	3.6	5.6	
有機物（TOC）	5mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	0.7	
PH値	5.8以上8.6以下	6.6	6.4	6.6	7.6	7.7	7.0	
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	
濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	—	
ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	0.002	0.001	—	
フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	—	—	<0.05	—	0.05	—	
鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	—	—	—	—	—	—	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	—	—	—	—	—	—	
残留塩素	0.1mg/l以上	0.34	0.36	0.32	0.46	0.41	0.28	