

水質検査結果

給水栓

(平成21年 6月分)

ホームページ

検査項目	採水地点 基準値(給水栓)	桑名						
		町屋水源			南部水源		西部水源	
		立坂神社	修徳公民館	吉之丸 コミュニティパーク	龍福寺	平群神社	陽だまりの丘中央公園	上野浄水場
一般細菌	100個/ml以下	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
塩化物イオン	200mg/l以下	7.0	7.1	6.4	6.1	7.4	6.1	6.1
有機物(TOC)	3mg/l以下	0.4	0.4	0.4	0.4	<0.3	0.4	0.4
PH値	5.8以上8.6以下	7.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.7
濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	0.08	0.08	0.08	0.09	0.07	0.08	0.08
鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.08
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	70	71	63	68	48	74	64
残留塩素	0.1mg/l以上	0.4	0.52	0.44	0.42	0.3	0.31	0.14

水質検査結果

給水栓

(平成21年 6月分)

[ホームページ](#)

検査項目	採水地点 基準値(給水栓)	多度					長島	
		北部系統	中部系統	南部系統	古野系統	美鹿系統	木曾川系統	
		北猪飼集会所	平賀消防車庫	大鳥居農村公園	多度古野地区 浄化センター	多度美鹿	伊曾島地区 市民センター	
一般細菌	100個/ml以下	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	
大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
塩化物イオン	200mg/l以下	4.0	8.2	3.4	3.2	3.6	6.6	
有機物(TOC)	3mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	0.8	
PH値	5.8以上8.6以下	6.9	6.6	6.9	7.7	7.8	7.4	
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	
濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	0.002	0.002	0.002	<0.001	
フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.05	0.1	
鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	26	42	35	28	33	23	
残留塩素	0.1mg/l以上	0.36	0.35	0.34	0.47	0.32	0.34	