

水質検査結果 給水栓（平成21年 9月分 ）

ホーム

検査項目	採水地点 基準値（給水栓）	桑名						
		町屋水源			南部水源		西部水源	
		立坂神社	修徳公民館	吉之丸 コミュニティ パーク	龍福寺	平群神社	陽だまりの丘 中央公園	上野浄水場
一般細菌	100 個/ml以下	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
大腸菌	検出されない こと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
塩化物イオン	200 mg/l以下	6.6	6.6	6.5	6.6	7.1	5.7	6.1
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3 mg/l以下	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4
pH値	5.8以上	7.3	7.3	7.4	7.5	7.5	7.5	7.3
味	異常でない こと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でない こと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.7
濁度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1
鉛及びその化合物(Pb)	0.01 mg/l以下	<0.001				0.001		<0.001
ヒ素及びその化合物(As)	0.01 mg/l以下	<0.001				<0.001		<0.001
フッ素及びその化合物(F)	0.8 mg/l以下	0.08				0.06		0.08
鉄及びその化合物(Fe)	0.3 mg/l以下	<0.01				<0.01		0.07
マンガン及びその化合物(Mn)	0.05 mg/l以下	<0.001				<0.001		<0.001
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/l以下	65	73	68	68	47	79	48
残留塩素	0.1 mg/l以上	0.48	0.47	0.51	0.48	0.23	0.25	0.2

水質検査結果 給水栓（平成21年 9月分 ）

ホーム

検査項目	採水地点 基準値（給水栓）	多度					長島	
		北部系統	中部系統	南部系統	古野系統	美鹿系統	木曾川系統	
		北猪飼集会所	平賀消防車庫	大鳥居農村公園	多度古野地区 浄化センター	多度美鹿	伊曾島地区 市民センター	
一般細菌	100 個/ml以下	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	
大腸菌	検出されない こと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
塩化物イオン	200 mg/l以下							
有機物（全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下							
pH値	5.8以上	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.8	
味	異常でない こと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
臭気	異常でない こと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
色度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	
濁度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
鉛及びその化合物(Pb)	0.01 mg/l以下							
ヒ素及びその化合物(As)	0.01 mg/l以下							
フッ素及びその化合物(F)	0.8 mg/l以下							
鉄及びその化合物(Fe)	0.3 mg/l以下							
マンガン及びその化合物(Mn)	0.05 mg/l以下	0.01	<0.01	0.01				
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/l以下	4.2	4.5	3.6	3.3	3.7	7.3	
残留塩素	0.1 mg/l以上	0.35	0.31	0.42	0.44	0.36	0.36	