

水質検査結果 給水栓（平成 22年 3月分）

ホームページ

検査項目	採水地点 基準値（給水栓）	桑名						
		町屋水源			南部水源		西部水源	
		立坂神社	修徳公民館	吉之丸 コミュニティ パーク	龍福寺	平群神社	陽だまりの丘 中央公園	上野浄水場
一般細菌	100 個/ml以下	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
大腸菌	検出されない こと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
塩化物イオン	200 mg/l以下	6.6	6.5	6.4	6.4	8.7	6.4	6.5
有機物（全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	0.4	0.4	0.3	0.4	<0.3	<0.3	0.3
pH値	5.8以上 8.6以下	7.6	7.5	7.4	7.5	7.7	7.5	7.4
味	異常でない こと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でない こと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.9
濁度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
鉛及びその化合物(Pb)	0.01 mg/l以下	<0.001				<0.001		<0.001
ヒ素及びその化合物(As)	0.01 mg/l以下	<0.001				<0.001		<0.001
フッ素及びその化合物(F)	0.8 mg/l以下	0.06				<0.05		0.06
鉄及びその化合物(Fe)	0.3 mg/l以下	<0.01				<0.01		0.06
マンガン及びその化合物(Mn)	0.05 mg/l以下	<0.001				<0.001		0.002
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/l以下	70	65	62	66	52	69	62
残留塩素	0.1 mg/l以上	0.49	0.47	0.41	0.42	0.34	0.3	0.21

水質検査結果 給水栓（平成 22年 3月分 ）

ホームページ

検査項目	採水地点 基準値（給水栓）	多度					長島	
		北部系統	中部系統	南部系統	古野系統	美鹿系統	木曾川系統	
		北猪飼集会所	平賀消防車庫	大鳥居農村公園	多度古野地区 浄化センター	多度美鹿	伊曾島地区 市民センター	
一般細菌	100 個/ml以下	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	
大腸菌	検出されない こと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
塩化物イオン	200 mg/l以下	4.4	8.1	4.3	3.4	3.8	6	
有機物（全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	0.6	0.7	
pH値	5.8以上 8.6以下	6.9	6.6	6.8	7.8	7.8	7.1	
味	異常でない こと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
臭気	異常でない こと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
色度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	
濁度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
鉛及びその化合物(Pb)	0.01 mg/l以下							
ヒ素及びその化合物(As)	0.01 mg/l以下							
フッ素及びその化合物(F)	0.8 mg/l以下							
鉄及びその化合物(Fe)	0.3 mg/l以下	0.02	<0.01	<0.01				
マンガン及びその化合物(Mn)	0.05 mg/l以下							
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/l以下							
残留塩素	0.1 mg/l以上	0.48	0.36	0.47	0.42	0.29	0.31	