

水質検査結果 給水栓（平成 22年 5月分）

ホームページ

検査項目	採水地点	桑名						
		町屋水源			南部水源		西部水源	
	基準値 (給水栓)	立坂神社	修徳公民館	吉之丸 コミュニティ パーク	龍福寺	平群神社	陽だまりの丘 中央公園	上野浄水場
一般細菌	100 個/ml以下	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
大腸菌	検出されない こと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
塩化物イオン	200 mg/l以下	6.4	6.3	5.9	6	7.5	5.5	5.5
有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	0.4	0.4	0.3	0.4	<0.3	0.3	0.3
pH値	5.8以上 8.6以下	7.7	7.5	7.5	7.5	7.7	7.5	7.4
味	異常でない こと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でない こと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
鉛及びその化合物(Pb)	0.01 mg/l以下	<0.001				<0.001		<0.001
ヒ素及びその化合物(As)	0.01 mg/l以下	<0.001				<0.001		<0.001
フッ素及びその化合物(F)	0.8 mg/l以下	0.09				0.06		0.07
鉄及びその化合物(Fe)	0.3 mg/l以下	<0.01				<0.01		0.02
マンガン及びその化合物(Mn)	0.05 mg/l以下	<0.001				<0.001		<0.001
カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300 mg/l以下							
残留塩素	0.1 mg/l以上	0.56	0.59	0.39	0.38	0.31	0.31	0.3

水質検査結果 給水栓（平成 22年 6月分）

ホームページ

検査項目	採水地点	多度					長島	
		北部系統	中部系統	南部系統	古野系統	美鹿系統	木曾川系統	
	基準値（給水栓）	北猪飼集会所	平賀消防車庫	大鳥居農村公園	多度古野地区 浄化センター	多度美鹿	伊曾島地区 市民センター	
一般細菌	100 個/ml以下	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	
大腸菌	検出されない こと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
塩化物イオン	200 mg/l以下	4	7.1	4.4	3.4	3.8	7.3	
有機物（全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	0.8	
pH値	5.8以上 8.6以下	6.9	6.6	6.8	7.7	8.1	7.3	
味	異常でない こと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
臭気	異常でない こと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
色度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	
濁度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	
鉛及びその化合物(Pb)	0.01 mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
ヒ素及びその化合物(As)	0.01 mg/l以下	<0.001	<0.001	0.001	0.002	0.002	<0.001	
フッ素及びその化合物(F)	0.8 mg/l以下	0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.05	0.1	
鉄及びその化合物(Fe)	0.3 mg/l以下	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	0.01	0.01	
マンガン及びその化合物(Mn)	0.05 mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/l以下	26	39	48	27	28	23	
残留塩素	0.1 mg/l以上	0.48	0.44	0.33	0.51	0.62	0.22	