

水質検査結果 給水栓（平成 22年 10月分）

[ホームページ](#)

検査項目	採水地点	桑名						
		町屋水源			南部水源		西部水源	
	基準値（給水栓）	立坂神社	修徳公民館	吉之丸 コミュニティ パーク	龍福寺	平群神社	陽だまりの丘 中央公園	上野浄水場
一般細菌	100 個/ml以下	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
大腸菌	検出されない こと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
塩化物イオン	200 mg/l以下	5.7	5.6	5.5	5.6	7.3	5.5	5.5
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3 mg/l以下	0.4	0.4	0.4	0.4	<0.3	<0.3	0.3
pH値	5.8以上 8.6以下	7.4	7.4	7.4	7.4	7.6	7.4	7.4
味	異常でない こと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でない こと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.8
濁度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
鉛及びその化合物(Pb)	0.01 mg/l以下	<0.001				<0.001		<0.001
ヒ素及びその化合物(As)	0.01 mg/l以下	<0.001				<0.001		<0.001
フッ素及びその化合物(F)	0.8 mg/l以下	0.06				0.07		0.07
鉄及びその化合物(Fe)	0.3 mg/l以下	<0.01				<0.01		0.05
マンガン及びその化合物(Mn)	0.05 mg/l以下	<0.001				<0.001		0.002
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/l以下							
残留塩素	0.1 mg/l以上	0.51	0.32	0.31	0.37	0.32	0.28	0.23

水質検査結果 給水栓（平成 22年 10月分）

[ホームページ](#)

検査項目	採水地点 基準値（給水栓）	多度					長島	
		北部系統	中部系統	南部系統	古野系統	美鹿系統	木曾川系統	
		北猪飼集会所	平賀消防車庫	大鳥居農村公園	多度古野地区 浄化センター	多度美鹿	伊曽島地区 市民センター	
一般細菌	100 個/ml以下	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	
大腸菌	検出されない こと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
塩化物イオン	200 mg/l以下	4	8	4.2	3	3.4	5.5	
有機物（全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	0.8	
pH値	5.8以上 8.6以下	6.9	6.6	6.8	7.6	7.7	7.2	
味	異常でない こと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
臭気	異常でない こと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
色度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	
濁度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
鉛及びその化合物(Pb)	0.01 mg/l以下							
ヒ素及びその化合物(As)	0.01 mg/l以下				0.002	0.001		
フッ素及びその化合物(F)	0.8 mg/l以下			<0.05		<0.05		
鉄及びその化合物(Fe)	0.3 mg/l以下							
マンガン及びその化合物(Mn)	0.05 mg/l以下							
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/l以下							
残留塩素	0.1 mg/l以上	0.41	0.37	0.4	0.55	0.53	0.33	

水質検査結果 原水 (平成 22年 10月分)

[ホームページ](#)

検査項目	採水地点 基準値 (給水栓)	桑名						
		町屋水源	南部水源		西部水源			
		上野浄水場	南部1号井	南部2号井	西部水源			
一般細菌	100 個/ml以下	10	検出されず	検出されず	検出されず			
大腸菌	検出されない こと	陰性	陰性	陰性	陰性			
塩化物イオン	200 mg/l以下	5.4	7.2	7.1	5.1			
有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	0.4	<0.3	<0.3	<0.3			
pH値	5.8以上 8.6以下	7.2	6.7	6.6	7			
味	異常でない こと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
臭気	異常でない こと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
色度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5			
濁度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			
鉛及びその化合物(Pb)	0.01 mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
ヒ素及びその化合物(As)	0.01 mg/l以下	0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
フッ素及びその化合物(F)	0.8 mg/l以下	0.07	0.07	0.06	0.07			
鉄及びその化合物(Fe)	0.3 mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01			
マンガン及びその化合物(Mn)	0.05 mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300 mg/l以下	72	58	47	74			
嫌気性芽胞菌	検出されない こと	陰性	陰性	陰性	陰性			

水質検査結果 原水 (平成 22年 10月分)

ホームページ

検査項目	採水地点	多度						
		多度北部	多度北部第2	多度中部	多度南部		古野	美鹿
	基準値 (給水栓)	北部1・2号井	4-2号井	中部6号井	南部7号井	南部8号井	古野浄水場	美鹿浄水場
一般細菌	100 個/ml以下	検出されず	18	検出されず	110	検出されず	30	63
大腸菌	検出されない こと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陽性	陽性
塩化物イオン	200 mg/l以下	3.4	3.5	7.9	4.5	2.8	2.8	2.8
有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	0.7
pH値	5.8以上 8.6以下	6.9	6.7	6.5	6.6	7.1	7.5	7.5
味	異常でない こと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でない こと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1.3	3
濁度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	0.2
鉛及びその化合物(Pb)	0.01 mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物(As)	0.01 mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.002	0.002	0.002
フッ素及びその化合物(F)	0.8 mg/l以下	<0.05	0.06	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
鉄及びその化合物(Fe)	0.3 mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01	0.02
マンガン及びその化合物(Mn)	0.05 mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	0.003	<0.001	<0.001	0.001
カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300 mg/l以下	28	30	43	63	25	27	31
嫌気性芽胞菌	検出されない こと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性