

■ 耐震診断結果の見方

○ 耐震診断の結果と附表との関係

建築物の耐震診断は、現行の耐震基準(現行の建築基準法で規定される震度6強から7に達する程度の地震に対する安全性)を評価するものです。

地震に対する安全性の評価について、一覧表の評価結果を附表に当てはめることでそれぞれの評価が確認でき、評価Ⅲは現行の耐震基準に相当するものです。これを下回ると評価Ⅱ「危険性がある」、評価Ⅰ「危険性が高い」とされますが、これらの評価区分により建築物の倒壊、崩壊の危険性が確定的となるものではなく、評価値が小さくなるに従って、被害を受ける可能性が高くなるものとされています。

■ 耐震診断の結果の一覧表と附表の見方

■ 要安全確認計画記載建築物(通行障害既存耐震不適格建築物)の耐震診断結果の一覧表

【法第7条第二号に掲げる建築物で耐震診断の結果の報告期限が令和3年3月31日のもの】

No.	建築物の名称	建築物の位置	建築物の主たる用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価の結果	耐震改修等の予定		備考
						内容	実施時期	
1	〇〇ビル	三重県〇〇市〇〇町〇〇番地	事務所	6-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨造建築物の耐震診断指針」(2011年版)	Is=0.35 q=1.42	-	-	

: (以下省略)

手順①: 附表中の同一番号・名称の診断方法の行を選択します。

■ 要安全確認計画記載建築物(防災拠点となる建築物)の耐震診断結果の一覧表

【法第7条第一号に掲げる建築物で耐震診断の結果の報告期限が令和3年3月31日のもの】

No.	建築物の名称	建築物の位置	建築物の主たる用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価の結果	耐震改修等の予定		備考
						内容	実施時期	
1	〇〇庁舎	三重県〇〇市〇〇町〇〇番地	事務所	8-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版、2017年版)	Is/Is ₀ =0.27 CT _U ・SD=0.182	-	-	令和3年3月 耐震改修完了

: (以下省略)

附表 耐震診断の評価の結果と構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価

耐震診断の方法の名称			①	②	構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性(※)
			I	II	
			地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が高い。	地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性がある。	
: (略)			:	:	:
6-2	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨造建築物の耐震診断指針」(1996年版、2011年版)		Is<0.3又はq<0.5	左右以外の場合	0.6≤Isかつ1.0≤q
: (略)			:	:	:
8-3	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)		Is/Is ₀ <0.5又はCT _U ・SD<0.15・Z・G・U	左右以外の場合	1.0≤Is/Is ₀ かつ0.3・Z・G・U≤CT _U ・SD
: (略)			:	:	:

(※)震度6強から7に達する程度の大規模の地震に対する安全性を示す。

いずれの区分に該当する場合であっても、違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限りは、震度5強程度の中規模地震に対しては損傷が生ずるおそれは少なく、倒壊するおそれはない。

■ 耐震診断の結果の一覧表における補足事項

・表内で示すIs₀(=Es・Z・G・U)については、原則、Is₀=0.6(Es=0.6, Z=G=U=1)として結果を表示しています。

・「構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価の結果」は、各方向・各階のうち、最小値を記載しています。

・耐震改修や除却が完了しているものは、その旨を備考欄に記載しています。

■ 用語の解説

・Is₀値: 建物の構造体の耐震性能を表す指標。(Is₀は判定基準となる目標値)。数値が大きいほど耐震性能が高い。

・q値、CT_U・SD(CT・SD)値: 建物の構造体の粘り強さ、建築物の平面・立面形状等から求まる耐震性能に係る指標。数値が大きいほど耐震性能が高い。

・Z・G・U、Z・Rt・G・U値: 地域特性(地震活動度等)、地盤特性(地形等)、建物の振動特性、建物用途等から目標値を補正するための指標。