

桑名市立小・中学校および幼稚園の耐震診断および耐震化実績一覧

学校名	校舎			体育館		
	建築完成年	耐震診断	補強工事	建築完成年	耐震診断	補強工事
小学校	日進小	S38・43	H14	H15	H3	新耐震基準により建築
	精義小	S37～47	H15	H16	S38	H16 H20
	立教小	S43・45	H16	H17	H2	新耐震基準により建築
	城東小	H6	新耐震基準により建築		H1	新耐震基準により建築
	益世小	S42～47	H17	H18	S45	H15 H21
	修徳小	S44・53	H14	H15	H16	新耐震基準により建築
	大成小	S39～53	H13	H14	S63	新耐震基準により建築
	桑部小	S50	H16	H17	S54	H17 補強工事必要なし
	在良小	S46～53	H18	H19	S53	H16 H22
	七和小	S47～55	H18	H19	H4	新耐震基準により建築
	久米小	S47・H11	H13	H14	S49	H15 H21
	深谷小	S46～55	H16	H17	H3	新耐震基準により建築
	城南小	S36～49	H13	H14	S55	H17 H22
	大和小	S46	H7	H9	S47	H15 H21
	大山田東小	S54・56	H17	補強工事必要なし		S56 H17 H22
	大山田北小	S57	新耐震基準により建築		S58	新耐震基準により建築
	大山田西小	S60	新耐震基準により建築		S61	新耐震基準により建築
	大山田南小	H3	新耐震基準により建築		H3	新耐震基準により建築
	藤が丘小	H7	新耐震基準により建築		H7	新耐震基準により建築
	星見ヶ丘小	H13	新耐震基準により建築		H13	新耐震基準により建築
	多度中小	S57・H4	H14	H16	H4	新耐震基準により建築
	多度東小	S52・S54	H13	補強工事必要なし		S54 H13 H18
	多度南小	S51・S59	H13	補強工事必要なし		S59 新耐震基準により建築
	多度西小	S58・S58	新耐震基準により建築		S58	新耐震基準により建築
	多度北小	S57・S57	新耐震基準により建築		S57	新耐震基準により建築
	長島北部小	S53～58	H14	補強工事必要なし		S54 H15 H17
	長島中部小	S45～56	H16	H17	S56	H15 補強工事必要なし
	伊曽島小	S54～H6	H14	補強工事必要なし		S54 H15 H17
	小学校計 (28校)		20	15	小学校計 (28校)	12 10
中学校	成徳中	S41～58	H15	H16	S39	H16 H20
	明正中	S39～H1	H17	H18	H2	新耐震基準により建築
	光風中	S50・51	H15	H16	S38	H16 H21
	陽和中	S61	新耐震基準により建築		S62	新耐震基準により建築
	正和中	S49・54	H14	H15	S51	H15 H22
	陵成中	S57・61	新耐震基準により建築		S57	新耐震基準により建築
	光陵中	H1	新耐震基準により建築		H1	新耐震基準により建築
	多度中	S49・S55	H12	H14	S55	H15 H16
	長島中	H16	H9・H11	H15～H16(改築)	S60	新耐震基準により建築
	中学校計 (9校)		6	6	中学校計 (9校)	4 4
小・中学校合計 (37校)		26	21	小・中学校合計 (37校)	16	14

幼稚園名	園舎		
	建築完成年	耐震診断	補強工事
幼稚園	日進幼	H3	新耐震基準により建築
	精義幼	S43	H21 H24
	立教幼	S63	新耐震基準により建築
	城東幼	H7	新耐震基準により建築
	益世幼	S39	H20 H23
	修徳幼	S52	H21 H24
	大成幼	S43	H20 H24
	桑部幼	S53	H21 H22
	在良幼	S43・S56	H20 H23
	七和幼	H8	新耐震基準により建築
	久米幼	S51	H21 H22
	深谷幼	S42・S50	H20 H22
	城南幼	S39～S48	H20 H23
	大和幼	S45	H21 H22
	大山田東幼	S55	H21 H22
	大山田北幼	S57	新耐震基準により建築
	大山田西幼	S62	新耐震基準により建築
	大山田南幼	H3	新耐震基準により建築
	藤が丘幼	H7	新耐震基準により建築
	多度幼	S53・H16	H21 H22
	長島北部幼	S48	H15 H17
	長島中部幼	S52	H15 H17
	長島中部第二幼	S47	H15 H17
	伊曽島幼	S47・S53	H15 H17
	幼稚園計 (24園)		16 16

《備考》

☆ その他は、『新耐震基準で建てられた建物』、『診断により新耐震基準に適合していると認められた建物』、もしくは、『既に補強工事を実施した建物』で、耐震性能を満たしています。

☆ 表の「耐震診断」「補強工事」の数字は、実施(予定)年度を示しています。